



ФС ВНГ России
УФСВНГ РФ по Белгородской области
ОВО по Чернянскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по Белгородской области»
309 560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Октябрьская дом 10а
тел. (47232) 5-50-91, 5-52-90

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

« 22 » января 2024 года

п. Чернянка

Комиссия в составе представителя Собственника (далее «Заказчик»):
директора ОСГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Д «Семья» Чернянского района» Белгородской области Безбородовой Еленой Викторовной, представителей вневедомственной охраны (далее «ОВО») начальника
ПЦО ОВО по Чернянскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области майора полиции Манохина А.Н., представителя обслуживающей организации электромонтера по эксплуатации ТСО Старооскольского
отдела №2 филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии России по Белгородской области Шеховцовым Ю.В. произвела обследование объекта ОСГБУ
«Центр социальной помощи семье и детям» Д «Семья» Чернянского района» Белгородской области расположенного по адресу: п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, дом. 6, тел. 5-58-39

В результате обследования

УСТАНОВЛЕНО:

1. Краткая характеристика объекта: Объект относится к 4 категории. Расположен в двухэтажном здании (без подвала), выполненном из кирпичной кладки. В здании имеется 3 входа (1 центральный и 2 запасных). Физическую охрану на объекте осуществляют: днем и ночью – штатные сторожа.

2. Инженерно-техническая укрепленность: Стены здания выполнены из кирпичной кладки. Перекрытия - железобетонные плиты. Окна здания (рамы ПВХ) - без решеток. Центральный вход оборудован металлической дверью с одним замком сувальдного типа, один запасной выход оборудован металлической дверью с одним замком сувальдного тип, второй запасной выход оборудован

дован дверью профиль ПВХ частично остекленной с одним замком цилиндрического типа. Объект имеет периметральное ограждение высотой 2 м, выполненное из металлических прутьев и частично сетка рабица. Со стороны ул. Орджоникидзе предусмотрен въезд на территорию автотранспорта, оборудованный металлическими воротами. Свободный доступ на территорию центра возможен со стороны ул. Орджоникидзе (организовано два прохода).

3. Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи: Для экстренного вызова полиции на посту охраны установлена кнопка тревожной сигнализации «ИО 101-2», «Астра - Р». Резервное питание – «Скат 1200 А». ТСО объекта подключены на ПЦО «ОВО» по занятой телефонной линии через УОО «Приток -А». ТСО находятся в исправном состоянии, техническое состояние удовлетворительное. Объект оборудован системой видеонаблюдения. Пожарная сигнализация подключена в ЕДДС 01.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проектом) и акта приемки в эксплуатацию в 2012 году.

ВЫВОД КОМИССИИ:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности:


№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
2.	Для защиты оконных проемов помещений 1-го этажа использовать окна специальной конструкции с защитным остеклением класса А1 и выше по ГОСТ Р 51136-2008 или стекла, оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления А1 и выше по ГОСТ Р 51136-2008. Предусмотреть дополнительные запирающие устройства на открывающиеся части рам ПВХ.	По мере выделения финансовых ассигнований

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
-------	--------------------------	-----------------


1.	Помещения с материальными ценностями (кассы, компьютерные классы и др.), все служебные и учебные помещения первого этажа, а также все двери центрального и запасных выходов, все окна первого этажа оборудовать техническими средствами охраны с выводом извещений на пост охраны.	По мере выделения финансовых ассигнований
2.	Ежедневно проверять работоспособность средств тревожной сигнализации во взаимодействии с ПЦО.	Ежедневно

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить физическую охрану объекта с помощью квалифицированных охранных организаций.	По мере выделения финансовых ассигнований
2.	Не допускать к средствам сигнализации для устранения неисправностей, внесения изменений в схему блокировки «Объекта» посторонних лиц, не производить указанные работы своими силами. При отключении света или при случайном нажатии на кнопку тревожной сигнализации необходимо позвонить на ПЦО и предупредить об этом. При неисправности линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым подключены технические средства охраны, сообщить на ПЦО и принять меры к устранению неисправностей. 115 - прямая линия энергетиков филиала МРСК центра «Белгород-энерго» 125, (4722) 339-339 – служба по приему заявок централизованного бюро ремонта телефонов Работы по техническому обслуживанию и ремонту выполняются работниками обслуживающей организации - филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии России по Белгородской области	
3.	<u>Проведен инструктаж о порядке пользования средствами тревожной сигнализации с директором ОСГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Д «Семья» Чернянского района» Белгородской области Безбородова Елена Викторовна, обращено внимание на знание всем персоналом центра, включая работников охраны, правил экстренного вызова сотрудников полиции.</u>	

Представитель «ОВО»


Начальник ПЦО
майор полиции



А.Н. Манохин

Представитель «Обслуживающей организации»

Электромонтер по эксплуатации ТСО
Старооскольского отдела №2 филиала
ФГУП «Охрана» Росгвардии России
по Белгородской области





Ю.В. Шеховцов

Представитель «Заказчика»

Директор ОСГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям» Д «Семья»
Чернянского района» Белгородской области

М.П.



Е.В. Безбородова